


E - 6

ฝาครอบเครื่องยนต์ด้านซ้าย • เจนเนอเรเตอร์



หัวข้อการบริการ	เวลาในการบริการ	ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	FSX150 W จำนวนที่ใช้
		16	91303-377-000	ไอรिंग 13.8x2.5.....	1
		17	94301-08140	ปลอกสลัก 8x14.....	2
		18	95002-02100	คลิป์รัดท่อยาง.....	2
		19	95005-55220-20	ท่อยาง 5.3x220.....	1
		20	96001-06012-00	บัลท์หน้าแปลน 6x12.....	1
		21	96001-06028-07	บัลท์หน้าแปลน 6x28.....	1
		22	96001-06035-07	บัลท์หน้าแปลน 6x35.....	2
		23	96001-06040-07	บัลท์หน้าแปลน 6x40.....	4
		24	96001-06045-07	บัลท์หน้าแปลน 6x45.....	2