
D 4

E-3

Camshaft • Valve

Arbre à cames • Soupape

Nockenwelle • Ventil



BGS9 - 3A

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	Nb de requis Z850 P,		N° de série	Code de zone
ARBRE A CAMES COMP.	0.6	1	12209-GB4-681	JOINT D'ETANCHEITE DE TIGE DE SOUPAPE (NOK)	2	?		
CULBUTEUR	1.2		12209-GB4-682	JOINT D'ETANCHEITE DE TIGE DE SOUPAPE (ARAI)	2	2		
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIENT SUR PLUS D'UNE PIECE.)		2	14100-GK4-760	ARBRE A CAMES COMP.	1	1	....	B,CM,F,H,2F
		•	14100-126-900	ARBRE A CAMES COMP.	–	1	....	G
• RESSORT DE SOUPAPE (AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)		3	14431-GK4-760	CULBUTEUR	2	2		
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		4	14451-035-000	ARBRE DE CULBUTERIE	2	2		
SOUPAPE	1.4	5	14711-GK4-003	SOUPAPE ADMISSION	1	1		
(AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)		6	14721-GK4-600	SOUPAPE ECHAPPEMENT	1	1		
(LE RODAGE DE SIEGE DE SOUPAPE EST COMPRIS.)		7	14751-GK4-761	RESSORT DE SOUPAPE (NIPPON HATSUJO)	2	2		
(REMPLACEMENT DU GUIDE DE SOUPAPE NON COMPRIS.)			14751-GK4-762	RESSORT DE SOUPAPE (CHUO HATSUJO)	2	2		
		8	14771-GB4-680	ROCHET, RESSORT SOUPAPE	2	2		
		9	14775-MA6-000	SIEGE EXTERIEUR DE RESSORT SOUPAPE	2	2		
		10	14781-MA6-000	CLAVETTE DE SOUPAPE	4	4		
		11	90012-333-000	VIS DE REGLAGE DE SOUPAPE	2	2		
		12	90206-001-000	ECROU DE REGLAGE DE SOUPAPE	2	2		