
หัวข้อการบริการ	เวลาในการบริการ

E - 3

เพลาลูกเบี้ยว/วาล์ว

Cam Shaft/Valve



ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	ANC110 1	ANC110 2	รุ่นที่ใช้	หมายเลขเครื่อง
			จำนวนที่ใช้			
16	14761-KVB-900	สปริงวาล์วตัวใน	2	2	SPRING, VALVE INNER	
17	14771-GB4-680	แผ่นรองสปริงวาล์ว	2	2	RETAINER, VALVE SPRING	
18	14775-KVB-900	แหวนรองสปริงวาล์ว	2	2	SEAT, VALVE SPRING	
19	14781-MA6-000	เล็บวาล์ว	4	4	COTTER, VALVE	
20	90012-333-000	สกรูปรับตั้งวาล์ว	2	2	SCREW, TAPPET ADJUSTING	
21	90083-KVB-900	โบ้ลท์, 5 มม	2	2	BOLT, SOCKET KNOCK, 5MM	
22	90206-001-000	น๊อตล๊อคสกรูปรับตั้งวาล์ว	2	2	NUT, TAPPET ADJUSTING	
23	94540-04018	คลิ๊ปล๊อค, 4 มม	1	1	E-RING, 4MM	