F - 21

โช๊คอัพหลัง

Rear Cushion



หัวข้อการบริการ	เวลาในการบริการ
ชุดโช๊คอัพหลัง	0.6

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	ANC110 1 (จำนวนที่ใช้)	ANC110 2 (จำนวนที่ใช้)		รุ่นที่ใช้	หมายเลขเครื่อง
1	52400-KVB-901	ชุดโช๊คอัพหลัง	1	-	CUSHION ASSY., RR.		
	52400-KVB-951	ชุดโช๊คอัพหลัง	-	1	CUSHION ASSY., RR.	STH, TTH	
	52400-KVB-871	ชุดโช๊คอัพหลัง	-	1	CUSHION ASSY., RR.	BTH, CTH	
2	52485-088-901	บู๊ชหูโช๊คอัพหลัง (SHOWA)	1	1	BUSH, RR. CUSHION RUBBER (SHOWA)		
3	52486-GA7-003	ปลอกรองในบู๊ชหูโช๊คอัพหลัง (SHOWA)	1	1	COLLAR, RUBBER BUSH (SHOWA)		
4	95801-08032-00	โบ้ลท์หน้าแปลน, 8x32	1	1	BOLT, FLANGE, 8x32		
5	95801-10035-00	โบ้ลท์หน้าแปลน, 10x35	1	1	BOLT, FLANGE, 10x35		