
F-29

Radiator

Radiateur

Kühler

Radiatore



BMN2 – 40

Item d'entretien	T.D.R.
RADIATEUR COMP.	0.5
•MOTEUR DE VENTILATEUR	
BUSE DE VENTILATEUR COMP.	0.4
•VENTILATEUR COMP.	
REFROIDISSEMENT	
•ENS. ROBINET DE RADIATEUR	
•RESERVOIR DE RESERVE	
•ENS. THERMO-INTERRUPTEUR	
CALANDRE DE RADIATEUR	0.1
•COUVERCLE DE RADIATEUR D.	
•COUVERCLE DE RADIATEUR G.	
DURITE SUPERIEURE DE RADIATEUR	0.3
•DURITE INFERIEURE DE RADIATEUR	

N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de repère VF750 CH	VF750 C	N° de série	Code de zone
1	19010-MN0-003	RADIATEUR COMP. (TOYO)	1	—	----------	CM
			1	1	----------	E,F,IT,SW
	19010-MN0-671	RADIATEUR COMP. (HAM TOYO)	—	1	----------	CM
2	19015-MN0-003	BUSE DE VENTILATEUR COMP.	1	1		
3	19020-MG8-003	VENTILATEUR COMP. REFROIDISSEMENT	1	1		
4	19030-MN0-004	MOTEUR DE VENTILATEUR	1	—		
	19030-MN0-014	MOTEUR DE VENTILATEUR	—	1		
5	19032-MN0-000	CALANDRE DE RADIATEUR	1	1		
6	19033-MN0-000	COUSSIN DE CALANDRE DE RADIATEUR	6	6		
7	19045-MB0-702	CHAPEAU COMP. RADIATEUR (TOYO)	1	—	----------	CM
			1	1	----------	E,F,IT,SW
	19045-MB3-000	CHAPEAU COMP. RADIATEUR	—	1	----------	CM
8	19051-MN0-000	CAOUTCHOUC DE MONTAGE DE RADIATEUR	2	2		
9	19060-MN0-003	ENS. ROBINET DE RADIATEUR	1	1		
10	19101-MN0-000	RESERVOIR DE RESERVE	1	1		