

No de réf.	Description	Fonction
6	Zone rouge du compte-tours	<p>PRECAUTION:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas laisser entrer l'aiguille dans la zone rouge, même après que le moteur a été rodé. • Prendre garde aux cours de manette au point mort et aux accélérations brusques en 1^{ère} ou en 2^{ème} vitesse car l'aiguille entre facilement dans la zone rouge dans ces cas. <p>La zone rouge indique la limite maximum du régime du moteur dont la durée de vie sera considérablement raccourcie s'il doit fonctionner souvent dans cette plage.</p>
7	Témoin de feu de route (bleu)	S'allume quand le phare est régié en feu de route.
8	Témoin de clignotants (ambre)	Clignote en même temps que le clignotant.
9	Témoin de point mort (vert)	S'allume quand la boîte de vitesses est au point mort.

Ref. Nr.	Benennung	Funktion
6	Rote Drehzahlmesserzone	<p>VORSICHT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Achten Sie darauf, daß der Zeiger auch nach dem Einfahren des Motors nicht in den roten Bereich ausschlägt. • Besonders beim Aufdrehen des Gasdrehgriffs im Leerlauf oder beim Beschleunigen im 1. oder 2. Gang besteht leicht die Gefahr, daß der Zeiger in den roten Bereich ausschlägt. <p>Der rote Bereich zeigt die höchstzulässige Grenzdrehzahl des Motors an, die möglichst zu vermeiden ist, da sonst die Lebensdauer des Motors beeinträchtigt wird.</p>
7	Fernlichtanzeige (blau)	Leuchtet, wenn der Scheinwerter auf Fernlicht gestellt ist.
8	Blinkeranzeige (gelb)	Blinkt, wenn eine der Blinkleuchten in Betrieb ist.
9	Leerlaufanzeige (grün)	Leuchtet, wenn das Getriebe in den Leerlauf geschaltat ist.