

Jantlar & Jant Telleri

Jantların düzgün (yuvarlak) tutulması ve doğru tel geriliminin korunması motosikletin emniyetli şekilde çalışması için önemlidir. Aşırı derecede gevşek jant telleri yüksek hızlarda denge kaybına ve muhtemel kontrol kaybına sebep olabilir.

Bakım Programında önerilen bakım işlemini yapmak için tekerleklerin çıkarılmasına gerek yoktur. Ancak, tekerleğin sökülmesiyle ilgili bilgiler acil durumlarda verilmiştir. ➔ S. 310

1. Jantları ve jant tellerini hasara karşı kontrol ediniz.
2. Gevşek bulunan jant tellerini sıkınız.
▶ **CRF1100A2/A4/D2/D4**
140 mm veya daha uzun olan yuvarlak başlı altıgen anahtar kullanınız.
3. "Yalpalama" olup olmadığını görmek için tekerleği yavaşça döndürün. Varsa, jant yuvarlak veya "düzgün" değildir. Yalpalama gözle görünür derecedeyseniz, kontrol için servisimize başvurunuz.