

Hararet (Hararet göstergesinde H segmenti yanıp sönüyor)


Aşağıdakiler ortaya çıktığında motor hararet yapmıştır:


- Tüm segmentler kırmızıya dönerse ve soğutma suyu sıcaklık göstergesinde H segmenti yanıp sönerse.
- Hızlanma ağırlaşır. Eğer bunlar olursa, emniyetli bir şekilde kenara çekiniz ve aşağıdaki prosedürü gerçekleştiriniz.

Uzun süreli hızlı rölanti H segmentinin yanıp sönmesine sebep olabilir.

DİKKAT

Hararet yapmış bir motoru çalıştırmaya devam etmek motorda ciddi hasarlara sebep olabilir.


1. Kontak anahtarını kullanarak motoru durdurunuz ve ardından kontağı  (Açık) konumuna getiriniz.

2. Radyatör fanının çalıştığını kontrol ediniz ve ardından kontağı  (Kapalı) konumuna getiriniz.

Fan çalışmıyorsa:

Bir arızadan şüpheleniniz. Motoru çalıştırmayınız. Motosikletinizi servisinize götürünüz.

Fan çalışıyorsa:

Kontağı  (Kapalı) konumuna alarak motorun soğumasına izin veriniz.

3. Motorun soğumasının ardından, radyatör hortumunu kontrol ediniz ve bir kaçak olup olmadığına bakınız. ➔ S. 266

Eğer kaçak varsa:

Motoru çalıştırmayınız. Motosikletinizi servisinize götürünüz.

4. Soğutma suyu yedek deposundaki seviyeyi kontrol ediniz. ➔ S. 266
▶ Gerekliyse soğutma suyu ekleyiniz.
5. Eğer 1'den 4'e kadar olan kontroller normalse, sürüşe devam edebilirsiniz fakat hararet göstergesini yakından izleyiniz.