

Регламент технического обслуживания

Если вы не уверены, что сможете надлежащим образом выполнить эти виды технического обслуживания, доверьте эту задачу официальному дилеру Honda, который лучше всех знаком с устройством мотоцикла и обладает всем необходимым для его качественного обслуживания и ремонта. При выполнении технического обслуживания своими силами используйте только качественные и надежные оригинальные запасные части и расходные материалы Honda.

В обязательном порядке выполняйте осмотр перед поездкой (стр 39) и виды технического обслуживания, которые выполняются владельцем (стр. 122) с предписанной регулярностью.

Проведение нижеупомянутых работ требует наличия определённых технических знаний. Для выполнения некоторых видов технического обслуживания (особенно тех, которые отмечены значками * и **) может потребоваться дополнительная информация и специальные инструменты. Обратитесь к дилеру компании Honda.

* Операция должна выполняться официальным дилером Honda, если у вас нет требуемого инструмента, справочных данных и вы не обладаете соответствующей квалификацией. Обратитесь к руководству по ремонту Honda (стр. 230).

** В целях безопасности рекомендуется доверить выполнение этих операций только официальному дилеру.

В заключение

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. При километраже, превышающем указанные значения, выполняйте работы через указанные промежутки времени.
2. Выполняйте работы чаще, если мотоцикл эксплуатируется в регионах с повышенной влажностью или запыленностью.
3. Выполняйте работы чаще, если мотоцикл часто эксплуатируется на высоких оборотах или во время дождя.
4. Обслуживайте чаще в случае повышенной шумности.
5. Замените через 2 года или через указанный километраж, что наступит раньше. Замена должна производиться квалифицированным механиком.
6. Заменять при пробеге 6400 км или после 6 месяцев эксплуатации, затем через каждые 12 800 км пробега или 12 месяцев эксплуатации.

Виды работ по техническому обслуживанию:

П: проверка и, при необходимости, очистка, регулировка или замена

О: очистка

Р: регулировка

С: смазка

З: замена