


## Akü



## | Sökme

Kontağın **O** (Kapalı) konumunda olduğundan emin olunuz.

1. Akü kapağı çıkarınız. ➤ S. 71

2. Lastik kuşağı çözünüz.
3. Negatif kutup başını  $\ominus$  aküden ayırınız.
4. Pozitif kutup başını  $\oplus$  aküden ayırınız.
5. Terminal somunlarını düşürmemeye dikkat ederek aküyü sökünüz.

## | Takma

Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız. Daima ilk olarak pozitif  $\oplus$  kutup başını bağlayınız. Cıvataların ve somunların sıkı olduğundan emin olunuz. Akü yeniden bağlandıktan sonra saat bilgilerinin doğru olduğundan emin olunuz. ➤ S. 31

Akünün düzgün şekilde tutulması için "Bakım Gereklilikleri" kısmına bakınız.

➤ S. 60

"Akünün Bitmesi." ➤ S. 123