

D 5


E-10

Crankshaft • Piston

Vilebrequin • Piston

Kurbelwelle • Kolben

Cigüeñal • Pistón



B91 6

Item d'entretien	T.D.R	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis TL125S	N° de série	Code de zone
			13311-383-300	VILEBREQUIN D.	1	1010001	
		7	13321-355-700	VILEBREQUIN G.	1		
		8	13381-383-300	TOURILLON DE MANIVELLE	1		
		9	14311-107-000	PIGNON DE DISTRIBUTION (1.7)	1		
		10	90741-003-010	CLAVETTE WOODRUFF 4MM	1		
		11	91001-383-003	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6328HS (NACHI)	2		
			91001-383-004	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6328HS (KOYO)	2		
			91001-383-008	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6328HS (TOYO)	2		
		12	91002-383-003	PALIER DE TETE DE BIELLE (ROUGE)(TOYO)	1		
			91002-383-004	PALIER DE TETE DE BIELLE (ROUGE)(KOYO)	1		
			91003-383-003	PALIER DE TETE DE BIELLE (BLEU)(TOYO)	1		
			91003-383-004	PALIER DE TETE DE BIELLE (BLEU)(KOYO)	1		