


F - 34
 แฟร์ริง



หัวข้อการบริการ	เวลาในการบริการ	ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	FSX150 W จำนวนที่ใช้
		13	64305-KFA-900ZA	แฟร์ริงด้านขวา ตัวกลาง รถสีเขียว.....	1
			64305-KFA-900ZC	แฟร์ริงด้านขวา ตัวกลาง รถสีส้ม.....	1
		14	64309-KFA-900	ยางรอง.....	2
		15	64310-KFA-900ZA	แฟร์ริงล่างด้านขวา รถสีเขียว.....	1
			64310-KFA-900ZC	แฟร์ริงล่างด้านขวา รถสีส้ม.....	1
		16	64311-KFA-900	ฉนวนกันความร้อน A แฟร์ริงล่างด้านขวา.....	1
		17	64312-KFA-900	ฉนวนกันความร้อน B แฟร์ริงล่างด้านขวา.....	1
		18	64320-KFA-900ZA	แฟร์ริงล่างด้านซ้าย รถสีเขียว.....	1
			64320-KFA-900ZC	แฟร์ริงล่างด้านซ้าย รถสีส้ม.....	1
		19	64321-KFA-900	ฉนวนกันความร้อน A แฟร์ริงล่างด้านซ้าย.....	1
		20	64322-KFA-900	ฉนวนกันความร้อน B แฟร์ริงล่างด้านซ้าย.....	1
		21	64350-KFA-900ZA	แฟร์ริงล่างท่อนกลาง รถสีเขียว.....	1
			64350-KFA-900ZC	แฟร์ริงล่างท่อนกลาง รถสีส้ม.....	1
		22	64405-KFA-900ZA	แฟร์ริงด้านซ้าย ตัวกลาง รถสีเขียว.....	1
			64405-KFA-900ZC	แฟร์ริงด้านซ้าย ตัวกลาง รถสีส้ม.....	1