


D 6

E - 3

Arbre à cames • Soupape



Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° requis VFR100R JM	N° de série	Code de zone
ARBRE A CAMES COMP. AR.....	1.4	1	12208-ML0-721	JOINT D'ETANCHEITE DE TIGE DE SOUPAPE (ARAI)	- 8		
(COTE AV.CYLINDRE 1,9)		2	12209-ML0-722	JOINT D'ETANCHEITE DE TIGE DE SOUPAPE (ARAI)	- 8		
(AJOUTER 0,4 POUR CHAQUE.)		3	14110-MR8-000	ARBRE A CAMES COMP. ADMISSION AV.	- 1		
TRAIN DE PIGNONS COMP. AV.....	2.4	4	14120-MR8-000	ARBRE A CAMES COMP. ADMISSION AR.	- 1		
TRAIN DE PIGNONS COMP. AR.....	1.8	5	14130-MR8-000	ARBRE A CAMES COMP. ECHAPPEMENT AV.	- 1		
ENGRENAGE D'ARBRE A CAMES.....	0.9	6	14140-MR8-000	ARBRE A CAMES COMP. ECHAPPEMENT AR.	- 1		
(COTE AV.CYLINDRE 1,5)		7	14410-MR8-000	TRAIN DE PIGNONS COMP. AV.....	- 1		
(AJOUTER 0,3 POUR CHAQUE.)		8	14420-MR8-000	TRAIN DE PIGNONS COMP. AR.....	- 1		
CULBUTEUR.....	1.1	9	14446-MR8-300	ENGRENAGE D'ARBRE A CAMES (B).	- 4		
(COTE AV.CYLINDRE 1,6)		10	14447-MR8-003	RESSORT DE PIGNON DE CAME (A).	- 4		
(AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)		11	14448-MR8-003	RESSORT D'ENGRENAGE D'ARBRE A CAMES (B)	- 4		
SOUPAPE.....	4.6	12	14451-MR8-000	ARBRE DE CULBUTUR.....	- 8		
(COTE AR.CYLINDRE 5,1)		13	14611-MR8-000	CULBUTEUR.....	- 16		
(AJOUTER 0,2 POUR CHAQUE.)		14	14642-MR8-000	RESSORT LATERAL DE CULBUTEUR..	- 8		
(LE RODAGE DE SIFGE DE SOUPAPE EST COMPRIS.)		15	14711-MR8-000	SOUPAPE ADMISSION.....	- 8		
(REMPLACEMENT DU GUIDE DE SOUPAPE NON COMPRIS.)		16	14721-MR8-000	SOUPAPE ECHAPPEMENT.....	- 8		
RESSORT INTERIEUR DE SOUPAPE...	4.4	17	14751-MR8-003	RESSORT EXTERIEUR DE SOUPAPE..	- 16		
(COTE AR.CYLINDRE 4,9)		18	14751-MR8-004	RESSORT EXTERIEUR DE SOUPAPE..	- 16		
(AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)			14761-MR8-003	RESSORT INTERIEUR DE SOUPAPE..	- 16		
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)							

1991.05.01

F

06