




# E-17

Gearshift drum

Tambour de changement de vitesse

Gangschaltwalze

Tambor de cambio



BMA3-13

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis CB1100Fd	N° de série	Code de zone
		11	24432-425-000	COLIER DE BUTEE DE TAMBOR CHANGEMENT	1		
		12	24435-425-000	RESSORT DE BUTEE DE TAMBOR CHANGEMENT	1		
		13	24610-425-000	AXE COMP. DE CHANGEMENT DE VITESSES	1		
		14	24641-425-000	RESSORT DE BRAS DE CHANGEMENT VITESSE	1		
		15	24651-425-000	RESSORT DE RAPPEL DE CHANGEMENT DE VITESSE	1		
		16	24652-028-000	GOUILLE DE RESSORT DE RETOUR CHANGEMENT	1		
		17	90486-028-000	HONDELLE DE FIXATION D'AVANCE ALLUMAGE	1		
		18	91008-374-003	ROULEMENT A BILLES, 16005 (TOYO)	1		
		19	91204-425-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 12.5X25X8	1		
		20	92200-06028	BOULON HEX., 6X28	1		