

Ref.	Descrição	Função
1	Hodômetro parcial	Registra a quilometragem parcial percorrida por percurso ou viagem.
2	Velocímetro	Indica a velocidade da motocicleta.
3	Hodômetro	Registra o total de quilômetros percorridos pela motocicleta.
4	Tacômetro	Indica o regime de rotações do motor. (rpm)
5	Faixa vermelha do tacômetro	<p>Não permita que o ponteiro do tacômetro atinja a faixa vermelha, mesmo que o motor esteja amaciado.</p> <p>ATENÇÃO</p> <p>O motor pode sofrer sérias avarias se for operado acima das rotações máximas (faixa vermelha do tacômetro).</p>
6	Indicador de farol alto	Acende-se quando o farol alto estiver ligado.
7	Indicador das sinaleiras	Acende-se intermitentemente quando as sinaleiras estiverem ligadas.
8	Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento	Indica a temperatura do líquido de arrefecimento (página 12).
9	Indicador do ponto-morto (verde)	Acende-se quando a transmissão estiver em ponto morto.