

## **Nettoyage du radiateur**

Le système de refroidissement doit être nettoyé aux intervalles indiqués à la page 127.

### **Liquide de refroidissement recommandé:**

N'utiliser que de la solution anti-gel de base d'éthylène glycol de bonne qualité contenant des inhibiteurs pour la protection contre corrosion et recommandée spécifiquement pour les moteurs en aluminium. Le système de refroidissement du modèle CX 500 comporte une solution 50/50 de l'anti-gel et de l'eau remplie avant de sortir de l'usine.

---

## **Instandhaltung des Kühlers**

Das Kühlsystem sollte ausgewechselt werden bei den auf Seite 127 ersichtlichen Wartungsintervallen durch.

### **Empfohlenes Kühlmittel:**

Verwenden Sie nur ein ersklassiges Frostschutzmittel auf Äthylenglychol-Basis, das Stabilisatoren als Korrosionsschutz enthält und ausdrücklich für die Verwendung in Aluminiummotoren empfohlen wird. Bei der Auslieferung enthält das Kühlsystem des CX 500 eine 50/50-Mischung aus Frostschutzmittel und Wasser.