

Müzik Sistemi Sorun Giderme

Belirti	Sebebi/çözümü
Yüksek sıcaklık/aşırı akım koruması	Sistemi korumak için bazı işlemler geçici olarak sınırlandırılabilir. Sorun çözüldükten sonra sistem otomatik olarak normal konuma döner.
Yazılım güncellemesi	Bu kullanım kılavuzundaki açıklamalar, yazılım güncellemesini yaptıktan sonra aracınızın Müzik Sistemiyle uyuşmayabilir.

Yukarıdaki kontrolden sonra sorun devam ederse, motosikletinizi servisimize kontrol ettiriniz.