


Панель приборов *(продолжение)*


Для управления с помощью сенсорного экрана:
Прикоснитесь к нужному меню на сенсорном экране.

Выход из меню настроек

Возврат к информации о поездке:


Потяните назад переключатель страниц  на левой рукоятке руля.


Возврат к домашнему экрану (Home):

Потяните назад и удерживайте переключатель страниц  на левой рукоятке руля.

Возврат к предыдущему экрану:

Нажмите кнопку возврата  на левой рукоятке руля.



Для управления с помощью сенсорного экрана:
Прикоснитесь к символу  на сенсорном экране.
Режим настройки автоматически выключается при достижении мотоциклом скорости примерно 6 км/ч.