

Панель приборов *(продолжение)*


- 3 Коснитесь четыре раза центра перекрестья.
- ▶ Если калибровка выполнена, то экран будет мигать зеленым цветом.
Если калибровка не выполнена, то экран будет мигать красным цветом. Повторите действия, указанные в пункте 3, снова.



- 4 Вернуться к информации о поездке, предыдущему экрану или домашней странице. ➡ Стр. 40
- Также можно выполнить приведенные выше настройки с помощью сенсорного экрана.

Ремонтный режим

Фары дневного света и фары подсветки при боковом повороте (CRF1100A2/A4/D2/D4) могут быть включены, если мотоцикл остановлен для проверки.



- 1 Запустите двигатель. ➡ Стр. 206
- 2 Полностью остановите мотоцикл.
- 3 Выберите пункт [Service Mode] (Ремонтный режим), затем нажмите кнопку **ENT**.