

Признаки неисправности	Причины/способы устранения неисправности
Соединение есть, но управлять системой Apple CarPlay невозможно.	Во время движения с помощью интерфейсного поворотного переключателя и кнопок на центральной панели управлять функциями Apple CarPlay невозможно. Управляйте системой с помощью выключателей на левой рукоятке руля, либо остановив мотоцикл в безопасном месте.
Некоторые функции Apple CarPlay недоступны.	Работа некоторых функций может ограничиваться вследствие состояния мобильной связи.
Экран Apple CarPlay слишком темный/яркий	Выбрав меню [Day / Night] (День/Ночь) в меню настроек мотоцикла [Vehicle setting], можно выбрать время переключения цвета карты, а также отрегулировать интенсивность подсветки через меню [Auto dimmer meter illumination] (Автоматическое затемнение приборной панели) через меню настройки мотоцикла [Vehicle setting].
Многофункциональный дисплей слишком темный/яркий	Когда выключатель зажигания установлен в положение ACC, функция [Auto Dimmer Meter Illumination] (Автоматическое затемнение приборной панели) не работает. Переведите выключатель зажигания в положение I (On) (Вкл). Для карт предусмотрены цветовые гаммы для режимов День/Ночь, которые переключаются в соответствии с освещенностью окружающей среды. Можно изменить время изменения цвета карты для улучшения отображения карты. ➤ Стр. 36