

ПРИБОРЫ И ИНДИКАТОРЫ

Все световые индикаторы и указатели интегрированы в приборную панель мотоцикла. Их назначение и функции описаны на следующих страницах.

- (1) Спидометр
- (2) Шкала диапазонов передач
- (3) Одометр
- (4) Индикатор передачи
- (5) Указатель уровня топлива
- (6) Индикатор дальнего света
- (7) Индикатор нейтральной передачи
- (8) Индикатор правого указателя поворота
- (9) Индикатор левого указателя поворота
- (10) Счетчик пробега за поездку
- (11) Ручка сброса счетчика пробега за поездку

