

**C 4**


**E-2**

Camshaft · Valve

Arbre à cames · Soupape

Nockenwelle · Ventil

Arbol de levas · Válvula



B149-2A

WARTUNGSPUNKT	AP	REF.NR	TEILE-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE CY50K2	SERIE-NR.	GEBIETS-CODE
NOCKENWELLE · KIPPHEBEL	0.7	1	12209-107-760	DICHTUNG, VENTILSCHAFT	1		
EINSCHL. DAZUGEHÖRIGER TEIL VENTIL	*2.3	2	14101-150-000	NOCKENWELLE	1		
(JEWEILS 0,2 DAZUZÄHLEN.)		3	14431-116-000	KIPPHEBEL	2		
(NACHBEARBEITEN EINGE- SCHLOSSEN.)		4	14451-035-000	KIPPHEBELWELLE	1		
(AUSWECHSELN DER VENTILFUHR- UNG NICHT EINGESCHLOSSEN.)		5	14451-149-000	KIPPHEBELWELLE	1		
VENTILFEDER, AUSSEN	*2.1	6	14711-115-000	EINLASSVENTIL	1		
EINSCHL. DAZUGEHÖRIGER TEIL (JEWEILS 0,1 DAZUZÄHLEN.)		7	14721-115-010	VENTIL, AUS.	1		
		8	14751-149-000	VENTILFEDER, AUSSEN	2		
		9	14761-115-010	VENTILFEDER, INNEN	2		
		10	14771-107-020	VENTILFEDERTELLER	2		
		11	14775-107-000	SITZ, VENTILFEDER AUSSEN	2		
		12	14781-107-020	VENTILKEIL	4		
		13	90012-333-000	EINSTELLSCHRAUBE, VENTILSPIEL	2		
		14	90206-001-000	EINSTELLMUTTER, VENTILSPIEL	2		

www.Honda.CY50.de