


F-23

Wire harness • Ignition coil

Faisceau électrique • Bobine d'allumage

Kabelbaum • Zündspule



FR.

CH 24 123 11

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf	N° de pièce	Description	Sc	MHSCM	PP de requi	N° de série	Code de zone
		19	38110-GC8-600 33110-GC8-610	AVERTISSEUR SONORE COMP. AVERTISSEUR SONORE COMP.	1	1	1		AR,F
		20	38301-KJ6-742	RELAIS COMP. CLIGNOTANT (MITSUBA)	1	1	1		
			38301-MG2-008	RELAIS COMP. CLIGNOTANT (ND)	1	1	1	1047516 1065172 1047516	E U E
			38301-KJ6-743	RELAIS COMP. CLIGNOTANT (MITSUBA)	1	1	1		U
			38301-KK4-014	RELAIS COMP. CLIGNOTANT (MITSUBA)	1	1	1	1065173	U
			38301-187-702 38301-GC5-611	RELAIS COMP. CLIGNOTANT (ND) RELAIS COMP. CLIGNOTANT	1	1	1	1047517 1047517	E E
			38301-GC5-612 38301-KK4-024	RELAIS COMP. CLIGNOTANT (ND) RELAIS COMP. CLIGNOTANT (MITSUBA)	1	1	1		G G
				(MITSUBA)	1	1	1	2001463 1065227	AR
		21	38301-187-702	RELAIS COMP. CLIGNOTANT (ND)	1	1	1		AR,E,F,SW,2SW
		22	38306-KJ6-740	CAOUTCHOUC D'AMORTISSEUR DE CENTRALE CLIGNOTANTE	1	1	1		AR,E,F,SW,U,2SW
			38306-405-612	CAOUTCHOUC D'AMORTISSEUR DE CENTRALE CLIGNOTANTE (ND)	1	1	1		G
		23	38307-GC5-612 38307-GC5-621	COUVERCLE DE JOINT (MITSUBA) COUVERCLE DE JOINT (ND)	1	1	1		