


C 12

E-9

Crankshaft • Piston

Vilebrequin • Piston



B176-4

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis CY80z	N° de série	Code de zone
		17	91202-115-015	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 19X36X7	1		
		18	91309-302-000	JOINT TORIQUE, 70X2.4	1		
		19	96220-20118	ROULEAU, 2X11.8	1		

1981.06.20

F

C12