




E - 2

Arbre à cames • Soupape



3973-E0200

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis CG125			N° de série	Code de zone
					B	E			
ARBRE A CAMES COMP.....	2.2	1	12208-413-003	JOINT D'ETANCHEITE DE TIGE DE	-	1	-		
SUPPORT COMP. CULBUTEUR				SOUPAPE (ARAI)	-	1	-		
SOUPAPE.	0.6	2	12215-397-010	GUIDE DE TIGE DE CULBUTEUR....	-	1	-	1466838	
.TIGE D'ENTRAINEMENT			12215-397-020	GUIDE DE TIGE DE CULBUTEUR....	-	1	-	1466839	
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T.					-	-	1		
MEME QUAND ON EFFECTUE					-	1	-		
L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE					-	1	-		
PIECE.)					-	1	-		
GALET DE CAME.....	1.7	3	14100-397-020	ARBRE A CAMES COMP.....	-	1	-	1486212	
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T.			14100-397-030	ARBRE A CAMES COMP.....	-	1	-	1486213	1633350
MEME QUAND ON EFFECTUE			14100-397-040	ARBRE A CAMES COMP.....	-	1	-	1633351	
L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE					-	-	1		
PIECE.)					-	-	1		
SOUPAPE					-	1	-		
(AJOUTER 0,2 POUR CHAQUE.)					-	1	-		
(LE RODAGE DE SIEGE DE SOUPAPE					-	2	-		
EST COMPRIS.)					-	2	-		
(REMPLACEMENT DU GUIDE DE					-	1	-		
SOUPAPE NON COMPRIS.)					-	1	-		
RESSORT D'ARBRE A CAMES.....	0.3	6	14422-397-000	ARBRE DE GALET DE CAME.....	-	1	-	1486212	
RESSORT EXTERIEUR DE SOUPAPE...	1.6	7	14423-397-000	ARBRE DE PIGNON DE CAME.....	-	1	-	1486213	
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)			14423-397-010	ARBRE DE PIGNON DE CAME.....	-	1	-		
(AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)					-	-	1		
		8	14425-397-000	RESSORT D'ARBRE A CAMES.....	-	1	-		
		9	14440-397-000	TIGE D'ENTRAINEMENT.....	-	2	-		
		10	14711-383-000	SOUPAPE ADMISSION.....	-	1	-		
		11	14721-383-000	SOUPAPE ECHAPPEMENT.....	-	1	-		
		12	14751-324-000	RESSORT EXTERIEUR DE SOUPAPE..	-	2	-		
		13	14761-324-000	RESSORT INTERIEUR DE SOUPAPE..	-	2	-		
		14	14771-107-020	ROCHET, RESSORT SOUPAPE.....	-	2	-		
		15	14775-107-000	SIEGE EXTERIEUR DE RESSORT	-	2	-		
				SOUPAPE	-	2	-		

1991.09.20

F

03