

Ref. Nº	L.O.N.	Service Item	F.R.T.	Ref. Nº	Part. No.	Description	Reqd. Qty. CBX250 6	Serial No.	Note
5	1111N1	Valve, Exhaust(One) 3.6		12)	14913-KT7-013	Shim, Tappet (1.500)	4		
		• Includes: Engine Removal And Installation			14914-KT7-013	Shim, Tappet (1.525)	4		
		• Includes: Refacing			14915-KT7-013	Shim, Tappet (1.550)	4		
		• Excludes: Valve Guide Replacement			14916-KT7-013	Shim, Tappet (1.575)	4		
	1111N1A	• Replace All Exhaust Valve Add 0.2			14917-KT7-013	Shim, Tappet (1.600)	4		
	1111P0	Valve :For 1 Vehicle 4.2			14918-KT7-013	Shim, Tappet (1.625)	4		
		• Includes: Engine Removal And Installation			14919-KT7-013	Shim, Tappet (1.650)	4		
		• Includes: Refacing			14920-KT7-013	Shim, Tappet (1.675)	4		
		• Excludes: Valve Guide Replacement (1,8,9,10,11)			14921-KT7-013	Shim, Tappet (1.700)	4		
7	1111P2	Spring And/Or Stem Seal, Intake Valve(One) 3.4			14922-KT7-013	Shim, Tappet (1.725)	4		
		• Includes: Engine Removal And Installation			14923-KT7-013	Shim, Tappet (1.750)	4		
		• Replace All Intake Spring Add 0.1			14924-KT7-013	Shim, Tappet (1.775)	4		
	1111P3	Spring And/Or Stem Seal, Exhaust Valve(One) 3.4			14925-KT7-013	Shim, Tappet (1.800)	4		
		• Includes: Engine Removal And Installation			14926-KT7-013	Shim, Tappet (1.825)	4		
+					14927-KT7-013	Shim, Tappet (1.850)	4		
					14928-KT7-013	Shim, Tappet (1.875)	4		
					14929-KT7-013	Shim, Tappet (1.900)	4		
					14930-KT7-013	Shim, Tappet (1.925)	4		
					14931-KT7-013	Shim, Tappet (1.950)	4		
					14932-KT7-013	Shim, Tappet (1.975)	4		
					14933-KT7-013	Shim, Tappet (2.000)	4		
					14934-KT7-013	Shim, Tappet (2.025)	4		
					14935-KT7-013	Shim, Tappet (2.050)	4		
					14936-KT7-013	Shim, Tappet (2.075)	4		
					14937-KT7-013	Shim, Tappet (2.100)	4		
					14938-KT7-013	Shim, Tappet (2.125)	4		
					14939-KT7-013	Shim, Tappet (2.150)	4		
					14940-KT7-013	Shim, Tappet (2.175)	4		
					14941-KT7-013	Shim, Tappet (2.200)	4		
No. de Ref.	NOMO.	Articulo de servicio	THLL	No. de Ref.	No. de pieza	Descripción	Cant. Reqd CBX250 6	No. de série	Note
5	1111N1	Válvula, Escape (Uno) 3,6		12)	14913-KT7-013	Lamina, Pulsador (1,500)	4		
		• Incluye: Remoción y instalación del motor			14914-KT7-013	Lamina, Pulsador (1,525)	4		
		• Incluye: Rectificación			14915-KT7-013	Lamina, Pulsador (1,550)	4		
		• Excluye: Reemplazo de la guía de válvula			14916-KT7-013	Lamina, Pulsador (1,575)	4		
	1111N1A	• Reemplazo de las válvulas escape, agregar 0,2			14917-KT7-013	Lamina, Pulsador (1,600)	4		
	1111P0	Válvula : Para 1 vehículo 4,2			14918-KT7-013	Lamina, Pulsador (1,625)	4		
		• Incluye: Remoción y instalación del motor			14919-KT7-013	Lamina, Pulsador (1,650)	4		
		• Incluye: Rectificación			14920-KT7-013	Lamina, Pulsador (1,675)	4		
		• Excluye: Reemplazo de la guía de válvula			14921-KT7-013	Lamina, Pulsador (1,700)	4		
7	1111P2	Resorte y/o Sello Vastago, Válvula Admisión (Uno) 3,4			14922-KT7-013	Lamina, Pulsador (1,725)	4		
		• Incluye: Remoción y instalación del motor			14923-KT7-013	Lamina, Pulsador (1,750)	4		
		• Replace all intake spring add 0,1			14924-KT7-013	Lamina, Pulsador (1,775)	4		
	1111P3	Resorte y/o Sello Vastago, Válvula Escape (Uno) 3,4			14925-KT7-013	Lamina, Pulsador (1,800)	4		
		• Incluye: Remoción y instalación del motor			14926-KT7-013	Lamina, Pulsador (1,825)	4		
+					14927-KT7-013	Lamina, Pulsador (1,850)	4		
					14928-KT7-013	Lamina, Pulsador (1,875)	4		
					14929-KT7-013	Lamina, Pulsador (1,900)	4		
					14930-KT7-013	Lamina, Pulsador (1,925)	4		
					14931-KT7-013	Lamina, Pulsador (1,950)	4		
					14932-KT7-013	Lamina, Pulsador (1,975)	4		
					14933-KT7-013	Lamina, Pulsador (2,000)	4		
					14934-KT7-013	Lamina, Pulsador (2,025)	4		
					14935-KT7-013	Lamina, Pulsador (2,050)	4		
					14936-KT7-013	Lamina, Pulsador (2,075)	4		
					14937-KT7-013	Lamina, Pulsador (2,100)	4		
					14938-KT7-013	Lamina, Pulsador (2,125)	4		
					14939-KT7-013	Lamina, Pulsador (2,150)	4		
					14940-KT7-013	Lamina, Pulsador (2,175)	4		
					14941-KT7-013	Lamina, Pulsador (2,200)	4		