




E-4

Camshaft • Valve

Arbre à cames • Soupape

Nockenwelle • Ventil



B 000 1

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requi CM250C C	N° de série	Code de zone
ARBRE A CAMES COMP.	0.9	1	12209-657-000	JOINT D'ETANCHEITE DE TIGE DE	4		
CULBUTEUR	0.4			SOUPAPE			
PIECES RELATIVES Y COMPRISES		2	12234-399-010	BAGUE COMP. ARBRE A CAMES	2		
(QUAND L'ENTRETIEN D'UNE UNITE		3	14100-KB4-670	ARBRE A CAMES COMP.	1		
COMPLETE EST REALISE,		4	14431-116-000	CULBUTEUR	4		
LE F.R.T. EST DE 0.6)		5	14451-399-000	ARBRE DE CULBUTERIE	4		
SOUPAPE	0.0						
(AJOUTER 0.2 POUR CHAQUE.)		6	14461-399-000	RESSORT LATERAL DE CULBUTEUR	4		
(LE RODAGE DE SIEGE DE SOUPAPE		7	14711-399-000	SOUPAPE ADMISSION	2		
EST COMPRIS.)		8	14721-176-000	SOUPAPE ECHAPPEMENT	2		
(REMPLACEMENT DU GUIDE DE		9	14751-KB4-671	RESSORT EXTERIEUR DE SOUPAPE	4		
SOUPAPE NON COMPRIS.)							
RESSORT INTERIEUR DE SOUPAPE	0.9	10	14761-399-005	RESSORT INTERIEUR DE SOUPAPE	4		
PIECES RELATIVES Y COMPRISES				(NIPPON HATSUJO)			
(AJOUTER 0.1 POUR CHAQUE.)		11	14771-107-020	ROCHET, RESSORT SOUPAPE	4		
		12	14775-107-000	SIEGE EXTERIEUR DE RESSORT	4		
				SOUPAPE			
		13	14781-107-003	CLAVETTE DE SOUPAPE (SANKO)	8		
		14	90012-333-000	VIS DE REGLAGE DE SOUPAPE	4		
		15	90206-001-000	ECHOU DE REGLAGE DE SOUPAPE	4		
		16	90402-399-000	RONDELLE DE BUTEE, 20MM	1		
		17	94510-20000	CIRCLIP EXTERIEUR, 20	1		