


Fren Pabucu Aşınmasının Kontrol Edilmesi

Arka frende fren aşınma göstergesi bulunur.



Fren uygulandığında, fren koluna takılı bir ok fren paneli üzerindeki bir referans işaretine doğru hareket eder.

Eğer fren tamamen uygulandığında ok referans işareti ile tamamen hizalanırsa, fren pabuçları değiştirilmelidir. Bunun için, yetkili servise başvurunuz.

Frenini servis görmesi gerektiğinde, servisimize gidin. Yalnızca Honda Orijinal Parçalarını veya eşdeğerini kullanın.