




E-5

Crankcase

Carter moteur

Kurbelgehäuse

Cárter de motor



FWD

B444-5

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis CR125R Z A	N° de série	Code de zone
		12	91016-360-006	ROULEMENT A AIGUILLES, 1512	1 1		
		13	91101-121-690	ROULEMENT A AIGUILLES	1 1		
		14	91201-444-000	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 20X32X6	1 1		
		15	91202-444-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 14X24X6	1 1		
			91202-444-005	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 14X24X6	1 1		
		16	91203-444-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 28X45X8	1		
			91203-444-005	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 28X45X8	1		
			91203-466-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 30X45X8	1		
		17	91204-444-005	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 20X35X8	1 1		
		18	91205-360-000	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 16X28X7	1 1		
		19	91800-12000	BOULON DE DRAINAGE, 12MM	1 1		
		20	93500-06045	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 6X45	9 9		