


E - 2

ฝาครอบเครื่องด้านขวา
Right Crankcase Cover



หัวข้อการบริการ	เวลาในการบริการ	ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	LS125 Y จำนวนที่ใช้	หมายเลขเครื่อง
ปะเก็นฝาครอบเครื่องด้านขวา.....	0.9	1	11205 GAH 003	บูช, 8x12x8	1	BUSH, 8x12x8
ฝาครอบเครื่องด้านขวา.....	1.0	2	11330 KBA 930	ฝาครอบเครื่องด้านขวา.....	1	COVER COMP., R. CRANKCASE
เกียร์วัดรอบเครื่องยนต์		3	11394 KBP 901	ปะเก็นฝาครอบเครื่องด้านขวา.....	1	GASKET, R. CRANKCASE COVER
ขาคyclist		4	12431 KBA 930	เกียร์วัดรอบเครื่องยนต์.....	1	GEAR, TACHOMETER
		5	15611 381-000	จุกปิดช่องเติมน้ำมันเกียร์.....	1	CAP, OIL FILLER
		6	22810 KW7 931	ขาคyclist.....	1	LEVER COMP., CLUTCH
		7	22815 KW7 930	สปริงขาคyclist.....	1	SPRING, CLUTCH LEVER
		8	22821 KBA 930	ขาสายคลัทช์.....	1	RECEIVER, CLUTCH CABLE
		9	90103 KW7 900	โบลท์พิเศษ, 8 มม.....	1	BOLT, SPECIAL, 8MM
		10	90459-324-010	แหวนกันรุน, 6.7 มม.....	1	WASHER, THRUST, 6.7MM
		11	90474-333-000	แหวนรองกันรั่ว, 8 มม.....	1	WASHER, SEALING, 8MM
		12	90482-040-000	แหวนกันรุน, 5x9x1.....	1	WASHER, THRUST, 5x9x1
		13	90601-KJ9-000	คลิป, 4x50.....	1	CLIP, 4x50
		14	90702 KGC 900	ปลอกดุมเล็ก, 8x18.....	2	PIN DOWEL, 8x16
		15	91201-324-023	ซีลกันน้ำใน, 6.5x14.5x7 (APA).....	1	OIL SEAL, 6.5x14.5x7 (APA)