


C 6

E-5

Right crankcase cover

Couvercle de carter moteur droit

Rechter kurbelgehäusedeckel



6KJ2-3

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° requis		Code de zone
					TLR253F	N° de série	
COUVERCLE COMP. CARTER MOTEUR D.	0.8	1	11330-KR9-000	COUVERCLE COMP. CARTER MOTEUR D.	1		
JOINT DE COUVERCLE DE CARTER MOTEUR D.	0.6	2	11393-437-000	JOINT DE COUVERCLE DE CARTER MOTEUR D.	1		
LEVIER COMP. D'EMBRAYAGE (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)	0.7	3	15650-KB9-000	JAUGE DE NIVEAU D'HUILE.....	1		
ARBRE DE GALET (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		4	22810-KR9-000	LEVIER COMP. D'EMBRAYAGE.....	1		
JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 12X22X5		5	22815-KJ2-000	RESSORT DE LEVIER D'EMBRAYAGE.	1		
JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 16X28X7		6	28271-427-000	GALET DE CAME.....	1		
BRAS DE GALET DE CAME.....	0.2	7	28274-427-000	RESSORT DE GALET.....	1		
TIGE COMP. DECOMPRESSION		8	28281-427-000	ARBRE DE GALET.....	1		
		9	28282-KJ2-000	BRAS DE GALET DE CAME.....	1		
		10	28287-427-000	RECEPTEUR INFÉRIEUR DE CABLE DECOMPRESSEUR	1		
		11	28288-427-000	AGRAFE DE RECEPTEUR DECOMPRESSEUR	1		
		12	28289-427-000	TIGE COMP. DECOMPRESSION.....	1		
		13	91201-148-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 12X22X5	2		
			91201-148-005	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 12X22X5	2		
		14	91204-259-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 16X28X7	1		
			91204-259-005	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 16X28X7	1		
		15	91307-035-000	JOINT TORIQUE, 18X3.....	1		

1986.10.10

E

C6