

C 10


E-6

Right crankcase cover

Couvercle de carter
moteur droit

Rechter Kurbelgehäusedeckel

Cubierta de cárter de motor
dorecha



FWD

B42010

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XR500 Z A	N° de série	Code de zone
COUVERCLE COMP. CARTER MOTEUR D.	1.0	1	11330-429-700	COUVERCLE COMP. CARTER MOTEUR D.	1 1		
JOINT DE COUVERCLE D.	0.6	2	11394-429-100	JOINT DE COUVERCLE D.	1 1		
LEVIER COMP. D'EMBRAYAGE	0.7	3	15650-399-000	JAUGE DE NIVEAU D'HUILE	1 1		
PIECES RELATIVES Y COMPRISES		4	22810-429-000	LEVIER COMP. D'EMBRAYAGE	1 1		
GALET DE CAME		5	22815-428-000	RESSORT DE LEVIER D'EMBRAYAGE	1 1		
ARBRE COMP. GALET		6	28271-428-000	GALET DE CAME	1 1		
JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE		7	28274-428-000	RESSORT DE GALET	1 1		
ENS. GENERATEUR D'IMPULSIONS	0.8	8	28280-428-000	ARBRE COMP. GALET	1 1		
		9	28287-428-000	RECEPTEUR B DE DECOMPRESSION	1 1		
		10	30301-429-305	ENS. GENERATEUR A	1 1		
			30302-429-305	D'IMPULSIONS	1 1		
			30303-429-305	ENS. GENERATEUR B	1 1		
				D'IMPULSIONS	1 1		
				ENS. GENERATEUR C	1 1		
				D'IMPULSIONS	1 1		
		11	90190-663-671	VIS AUTO-TARAUSEUSE, 6X16	2 2		
		12	91201-148-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 12X22X5	2 2		